

Návod na použití Folex Transfer Jet ST

POUŽITÍ :

speciální papír pro přenos inkjetových výtisků na bílé nebo světlé bavlněné textilie

POTISK:

tiskněte obraz zrcadlově obrácený na bílou nepotištěnou stranu papíru.

Nastavení tiskárny :

přenosový papír (pokud existuje) nebo normální papír v nejlepší kvalitě.

Pokud je výsledek tisku neuspokojivý - postup viz oddíl Řešení problémů !

Doporučujeme nechat výtisk asi 30 minut zaschnout před zahájením přenosu.

PŘÍPRAVA A ZAŽEHLOVÁNÍ:

Žehličku nastavte na nejvyšší teplotu.

A : Vystříhnete vytištěný motiv s cca 5 mm okrajem a položte jej obrázkem dolů na předžehlený textil

B : Jako žehlicí podložku použijte hladkou, tvrdou plochu, na kterou položte např. 2-3 utěrky nebo povlaky na polštář pro ochranu podložky.

C : Motiv zažehlujte při stálém krouživém pohybu a silném, rovnoměrném přítlaku a rovnoměrném působení teploty po dobu 60-90 vteřin u malých motivů (1/2 strany) a 90-120 vteřin u velkých motivů.

D : **Zajistěte, aby střed žehličky rovnoměrně působil i na všech rozích a okrajích !!!**

E : Nechte přenosový papír vychladnout a pak stáhněte papírový nosič rovnoměrným tahem.

POUŽITÍ TEPELNÝCH LISŮ:

Nastavte teplotu na 160°C a lisujte při nízkém tlaku cca 40 vteřin.

PRANÍ:

při max 40°C obrácené naruby. Nepoužívejte bělidla, neždímejte ve ždímačce.

ŽEHLENÍ:

Na motiv přikládejte papír (nejlépe papír na pečení)

PROBLÉMY:

Neuspokojivý výtisk : (rozpíjení barvy/černé). Snižte množství inkoustu na minimum, zesvětlete tisk o cca 10%.

PRO VAŠE BEZPEČÍ

Dbejte pokynů výrobce žehličky a tiskárny, děti mohou provádět přenos pouze pod dohledem dospělých.