

FOREVER

DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

Návod na použití fólie pro potisk světlých textilií **FOREVER UNIVERSAL** i pro stroje s vyšší teplotou ve fixaci

Nastavení barevného kopírovacího stroje nebo barevné laserové tiskárny:

Barevný kopírovací stroj: Zrcadlové otočení
Druh materiálu: tvrdý papír
Typ podavače: ruční vkládání

Barevná laserová tiskárna: Zrcadlové otočení
Druh materiálu: tvrdý papír nebo štítky
Typ podavače: ruční vkládání

Nastavení tepelného lisu:

Nastavte teplotu na 200°C
Nastavte tlak na maximum

Oříznutí

Motiv je třeba ostříhnout kolem motivu pro maximální redukci lesklých okrajů

Tepelný přenos

Transferový papír Forever Speciál umístěte na tričko obrázkem k triku. Zavřete lis a lisujte 5 – 8 vteřin. Lis otevřete, nechte triko cca 10 vteřin vychladnout a strhněte přenosový papír. Natáhněte obrázek lehce do šířky, aby byl potisk na omak ještě měkčí.

Praní

Prát na ruby v pračce do teploty 40°C pracím prostředkem na praní jemného prádla. Nadávat do sušičky! Nežehlit potisk!

* Vysoký tlak je důležitý pro vyšší kvalitu potisk a větší životnost při praní. Při nižším tlaku může černá barva vyblednout.